

Společnost, sídlo:		HZV servis s.r.o. U Zličína 195/4, 155 21 Praha 5 – Třebonice IČO: 28941411, DIČ: CZ28941411	
PROTOKOL O KONTROLE Preventivní požární prohlídka (činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí)		Ev. číslo:	2024/020
		Perioda:	12 měsíců
		Předpis:	Zákon č. 133/1985 Sb. Vyhl. č. 246/2001 Sb.
Způsob kontroly:	vizuální, stav zabezpečení PO v souladu s předpisy	Provedl:	Jiří Votruba, Z-OZO-166/2009
- Pravidelné kontroly dodržování předpisů o požární ochraně se zabezpečují formou preventivních požárních prohlídek a prověřováním dokladů o plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně. - Předmětem preventivních požárních prohlídek je vždy zjišťování stavu zabezpečení požární ochrany u právnických osob a podnikajících fyzických osob, způsobu dodržování podmínek požární bezpečnosti a prověřování dokladů o plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně. - Cílem preventivních požárních prohlídek je odstranění zjištěných závad a odchylek od žádoucího stavu. - Lhůty k odstranění zjištěných požárních závad navrhuje osoba provádějící preventivní požární prohlídku. - V objektech a zařízeních, kde jsou provozovány činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí, se preventivní požární prohlídky provádějí v provozech, ve kterých se na pracovištích pravidelně vyskytují současně nejméně 3 osoby v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu k provozovateli nebo veřejnost, popř. v dalších objektech nebo zařízeních, pokud tak určí provozovatelé těchto činností. - Lhůta preventivní požární prohlídky může být zkrácena schváleným posouzením požárního nebezpečí nebo dokumentací požární ochrany, která je zpracovaná na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti, např. stanovení organizace zabezpečení požární ochrany. - Provedení kontroly se zapisuje také do požární knihy, příp. také v samostatném zápise.			

Datum	Majitel/Adresa objektu	Výsledek kontroly, zjištěné závady	Navržená opatření, způsob a termín splnění	Závady odstraněny dne / podpis ved. pracoviště
03.06. 2024	SVJ pro dům Gabinova 863 a 864, Praha 5 Gabinova 864/3 150 00, Praha 5	Vyhovuje / nejsou		



HZV servis s.r.o.
U Zličína 195/4 ③
155 21 Praha 5 - Třebonice
IČO: 28941411 DIČ: CZ28941411
podpis

Předmět preventivní požární prohlídky

V rámci prohlídky se kontroluje zejména:

- únikové cesty a východy (průchodnost, označení bezpečnostními tabulkami),
- dodržování zákazu kouření a manipulace s otevřeným ohněm na pracovištích a místech, pro které je zákaz vydán,
- dokumentace požární ochrany (zpracování, aktuálnost, úplnost, uložení),
- vyvěšení dokumentace požární ochrany na viditelných místech na pracovištích se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím (požární řády, požární poplachové směrnice, grafická schémata únikových cest),
- hasicí přístroje (umístění, označení, přístupnost, uchycení, stav, neporušenost plomb, provedení revizí odbornou firmou min. 1x ročně),
- nástěnné hydranty (úplnost vybavení při porušení plomb, přístupnost, označení, provedení revizí odbornou firmou min. 1x ročně),
- hlavní uzávěry médií – voda, plyn, el. proud (přístupnost, označení bezpečnostními tabulkami),
- elektrická a plynová zařízení (požární bezpečnost, užívání v souladu s návodem výrobce, povolení k užívání),
- zda pracoviště v topném období nejsou vytápěna el. vařiči a jinými provizorními či nepovolenými topidly,
- provozní zařízení z hlediska PO dle platných předpisů a norem (je-li třeba, požádá se o konzultaci odborně způsobilá osoba v PO),
- svítidla (kryty, bezpečná vzdálenost od hořlavých látek),
- zda nejsou strženy nebo poškozeny bezpečnostní tabulky (úniková cesta, zákaz vstupu nepovolaným osobám, nehas vodou ani pěnovými přístroji, zákaz kouření apod.),
- požární dveře (provozní schopnost, celistvost, těsnění, značení, použité funkční vybavení),
- dodržování požadavků na požární bezpečnost při vykonávání svářečských prací na pracovišti zejména v místech se zvýšeným požárním nebezpečím,
- prostory půd, suterénů a sklepů (nepřípustnost skladování nebo shromažďování hořlavého materiálu),
- příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku (vyznačení, přístupnost),
- odstranění dříve zjištěných požárních závad a nedostatků ve stanovených termínech, včetně závad zjištěných orgánem Státního požárního dozoru, při zjištění nesplnění odstranění závad ve stanoveném termínu, provést zápis do požární knihy a tuto předložit k podpisu vedoucímu pracoviště,
- a další skutečnosti dle platných předpisů pro konkrétní pracoviště.

Doklad o kontrole, údržbě a opravě hasicích přístrojů dle zákona č. 237/2000 Sb. a vyhlášky č. 246/2001Sb.

Protokol číslo: 23/2024		Číslo oprávnění/plomby: 21050		HZV servis s.r.o. U Zličína 195/4 155 21 Praha 5 IČ: 28941 411, DIČ: CZ28941411							
Potvrzuji, že jsem při níže uvedené kontrole, údržbě a o právě požárního bezpečnostního zařízení, splnil podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací bezpečnostního zařízení pro kontrolu, prodej a servis hasicích přístrojů											
Vlastník (uživatel) hasičiho přístroje: Společenství vlastníků jednotek pro dům Gabinova 863 a 864 Praha 5 Gabinova 863, 152 00 Praha 5 IČ: 75100215 DIČ: CZ		Místo výkonu práce (liši-li se): Gabinova 864/3, Praha 5 Datum kontroly: 03.06.2024 Příští kontrola: do 03.06.2025		HZV servis s.r.o. U Zličína 195/4 ④ 155 21 Praha 5 - Třebonice IČ: 28941411 DIČ: CZ28941411							
Údržba na místě		Označení výrobce		Druh HP							
1 - typový a kontrolní štítek		9 - tlak. zkouška		AL Albeco G Gloria V vodní, P práškový, Pě Pěnový							
2 - pojistka spouštěcí armatury		10 - plnění HP		AP Apolda H Hastex Haspr CO2 sněhový, H halonový, halotron							
3 - drobný materiál		11 - odvoz na servis		B Bavaria KO Kodreta							
4,5 - montáž/demontáž věšáku		12 - oprava barvy		C Červinka KT Kovoslužba Důvody vyřazení: (dle vyhl.č.246/2001 Sb. §9)							
6 - repasovaný hasiči přístroj		13 - pákový, poj. ventil		D Delta N Neuruppin A nefunkční, nelze předepsaným zp. opravit							
7 - nový HP		14 - drobný materiál		E Esto Cheb R Rehas B nelze zjistit VČ nebo rok výroby							
8 - nová hadice/proudnice		15 - ostatní, jiné		Ets ETS Ostrava T Tepostop C starší 20ti let, u CO2 40ti let							
Údaje o hasicím přístroji											
poř.č.	umístění HP	druh HP	výrobce	typové označení	rok výroby	výrobní číslo	důvod vyřazení	údržba, servis, oprava	tlak. perio. zk. do roku	jiné údaje	provozuschopný
1	Strojovna výtahu	Co2	KT	5SKT	2010	16396			1	6/2025	Ano
2	Přízemí - chodba	P	ETS	6Pkt	2009	048920			9,1	6/2029	Ano
3	Suterén - chodba	P	ETS	P6F/ETS	2009	114417			9,1	6/2029	Ano
4	Suterén - chodba	P	KT	6Pkt	2011	401303			1	6/2026	Ano
5	7.np - chodba	P	G	PDE6	2021	145817			1	6/2026	Ano
Práci provedl: HZV servis s.r.o. Jiří Votruba U Zličína 195/4 ④ 155 21 Praha 5 - Třebonice Datum: 03.06.2024 IČ: 28941411 DIČ: CZ28941411											
Potvrzujeme provedení práce a převzetí dokladu o kontrole						Počet zkontrolovaných has. přístrojů: provozuschopných 5 ks k opravě 2 ks vyřazeno 0 ks					
HZV servis s.r.o. U Zličína 195/4 Praha 5 - Třebonice, 155 21 Registrace u městského soudu v Praze, oddíl c, vložka 154628; IČO 28941 411 - DIČ: CZ28941411;											

HZV servis s.r.o.

U Zličína 195/4
Praha 5 - Třebonice
155 21



služby v oblasti PO

Zpráva o kontrole požárního vodovodu (dle ČSN 730873)

Název objektu	SVJ pro dům Gabinova 863 a 864, Praha 5
Adresa objektu	Gabinova 864/3 150 00 Praha 5 IČO: 75100215

Revizi provedl : Jiří Votruba

Datum kontroly : 03.06.2024

Příští kontrola : do 03.06.2025

Výsledek kontroly:

Pořadové číslo hydrant. systému	Typ Hydrant. systému	Umístění hydrant. systému	Dyn. tlak (Mpa)	Množství vody (Q) l/s	Odpovídá ČSN ANO/NE	Zjištěné závady	Vyhovuje ANO/NE
1.	D	7. patro	0.34	0.522	ANO		ANO
2.	D	6. patro	0.36	0.537	ANO		ANO
3.	D	5. patro	0.38	0.552	ANO		ANO
4.	D	4. patro	0.40	0.566	ANO		ANO
5.	D	3. patro	0.43	0.587	ANO		ANO
6.	D	2. patro	0.45	0.601	ANO		ANO
7.	D	1. patro	0.47	0.614	ANO		ANO
8.	D	přízemí	0.50	0.633	ANO		ANO
9.	D	suterén	0.54	0.658	ANO		ANO

Kontrola byla provedena na základě ustanovení zákona o PO č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky MVČR 246/2001 Sb. v souladu s ustanovením čl. 8 ČSN 73 0873 a ČSN EN 671-1,-3

Odběratel :



Objedavatel: **HZV servis s.r.o.**

U Zličína 195/4
155 21 Praha 5 - Třebonice
IČO: 2511411 DIČ: CZ28941411